



BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE
FIRMA "CYGNUS" STANISŁAW CZYŻ
ul. Krakowska 27; 32-340 Wolbrom
tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl

Stanisław Czyż

**OPINIA O GNIEZDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWO-SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY
UL. LORETAŃSKIEJ 20 W CZĘSTOCHOWIE W KTÓRYM BĘDĄ
WYKONYWANE PRACE BUDOWLANE ORAZ O WYMAGANYCH
KOMPENSATACH PRZYRODNICZYCH**

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Stanisław Czyż
"CYGNUS"
ul. Krakowska 27, 32-340 Wolbrom
NIP 574-147-43-14 cygcyg@wp.pl


02-04-2022

Stanisław Czyż
WŁAŚCICIEL FIRMY

Wolbrom, kwiecień 2022

1. Opis obiektu

Budynek zaplecza sportowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim ul. Loretańska 20 w Częstochowie powstał w Obecnie użytkowany jest przez Klub Sportowy Skra Częstochowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny na rzucie wielokąta pokryty jednospadowym dachem z attykami. Długość budynku wynosi ok. 40 m., szerokość ok. 10 m a wysokość ok. 8 m. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany murowane z bloczków betonowych o grubości 25 cm, pokryte tynkiem. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą termozgrzewalną.



Fot. 1. Budynek zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – widok z góry

2. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 2. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – część elewacji południowej. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż)



Fot. 3. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – ciąg dalszy elewacji południowej. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż)




Fot. 4. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – elewacja zachodnia. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż)



Fot. 5. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – elewacja wschodnia. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż)



Fot. 6. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – część elewacji północnej. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż).



Fot. 7. Budynek zaplecza sportowo-socjalnego na Stadionie Miejskim przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie – część elewacji północnej. Nie stwierdzono siedlisk dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych (fot. S. Czyż).

3. Protokół kontroli obiektu

data przyjęcia
(wpisuje RDOŚ)

1. Nazwa obiektu **BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO**

2. Adres obiektu **ul. Loretańska 20, 42-200 Częstochowa**

3. Imię nazwisko eksperta **Stanisław Czyż**

4. Data kontroli **02.04.2022**

5. Opis zakresu uzyskanych informacji

1. uzyskałem wszystkie potrzebne informacje - tak/nie

6. Opis zastanej sytuacji

Obiekt:

- NIEREMONTOWANY

a) planowany termin remontu **2022/2023**

b) zakres planowanego remontu (ocieplanie ścian, stropodachu, zamknięcie otworów wentylacyjnych, okienek w stropodachu, strychu):

planuje się rozbudowę i nadbudowę (dodatkowe piętro) istniejącego budynku

c) ocena liczby potencjalnych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:

nie stwierdzono na elewacjach szczelin dogodnych do gniazdowania ptaków z gatunków chronionych

d) liczba miejsc niebezpiecznych dla ptaków, do których dostęp musi zostać zamknięty jak szczeliny wokół rynien, niebezpieczne przewężenia konstrukcyjne itp. (podać liczbę i opisać):

nie stwierdzono

e) informacje na temat planowanych w czasie remontu zmianach konstrukcyjnych jak wymiana rynien, zmiany w elewacji, inne zmiany, które mogą stwarzać nowe niebezpieczeństwo dla ptaków (wymienić, wskazać lokalizację w budynku i sugerowane sposoby zabezpieczenia tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla ptaków),

dokonana zostanie rozbudowa i nadbudowa budynku. Z uwagi na położenie budynku w otwartym terenie podniesienie wysokości budynku oraz zastosowanie dużych powierzchni szklanych na elewacji może mieć negatywny wpływ na przelatujące ptaki powodując ich zderzenia z szybami. Wskazane jest aby wykonawca przewidział oklejenie szyb specjalnymi paskami, widocznymi dla ptaków, co zmniejszy ryzyko ich kolizji, w wyniku których najczęściej giną.

Tego typu rozwiązania można znaleźć na stronie www.szklanepulapki.pl

f) liczba otworów w stropodachu / okienek strychowych

3 – trwale zasłonięte

h) występowanie gołębi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach (opisać):

na budynku nie stwierdzono występowania populacji lęgowej gołębia miejskiego
Columba livia f. urbana

6. Wnioski z kontroli:

1. MOŻNA WYDAĆ ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ GATUNKOWĄ ZWIERZĄT
2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ OKLEJENIE SPECJALNYMI PIONOWYMI PASKAMI PRZESZKLEŃ O WIĘKSZYCH POWIERZCHNIACH, KTÓRE BĘDĄ ELEMENTAMI ELEWACJI BUDYNKU NA ZEWNĄTRZ

Wolbrom, 02.04.2022

.....
miejscowość, data



**Małopolskie
Towarzystwo Ornitologiczne**
30-419 Kraków, ul. Do Wilgi 11



**REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE**
Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków

ZAŚWIADCZENIE

ukończeniu szkolenia nr 03/2011

Pan Stanisław Czyż

ukończył szkolenie dla ekspertów ornitologów z zakresu:

Wykonywanie ekspertyz ornitologicznych w remontowanych obiektach budowlanych

organizowane w **Krakowie** w dniach **28-29 lipca 2011 r.**

przez **Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne**

pod patronatem **Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie**

Kraków, 15.08.2011 r.

Prowadzący szkolenie

Dr Kazimierz Walasz

**MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO
ORNITOLOGICZNE**
ul. Do Wilgi 11
30-419 Kraków

