

1. Należy zeskrobać istniejące tynki (poza budynkiem hali sportowej)
2. Demontaż wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
3. Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
4. W strefie wejściowej jest okładzina ściany zewnętrznej z płytek klinkierowych, którą należy skuć
5. Od strony wchodniej doświetlenie klatki schodowej stanowią lukfery. Należy je zdemontować
6. Schody od dziedzińca prowadzące zarówno do piwnicy jak i na parter należy rozebrać. Schody zadaszone są dachem na konstrukcji stalowej pokryte blachą trapezową. Zadaszenie również należy rozebrać
7. Zerwać istniejące pokrycie dachu z papy. Przewiduje się częściowa wymianę konstrukcji dachu drewnianego (ok. 20%). Wymiana konieczna w przypadku stwierdzenie złego stanu technicznego drewna. Konstrukcja na słupach drewnianych 14x14, płatwiowo-krokwiowa.
8. Od strony południowej prze budynkiem szkoły zlokalizowany jest budynek gospodarczy, który również należy do szkoły. Należy również zdemontować drzwi wejściowe, okna, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie dachu, skuć tynk.
9. W pomieszczniach piwnicznych o nr 20 i 29 należy skuć tynk wewnętrzny cementowo-wapienny ze względu na zły stan, wilgoć, tynk jest "głuchy" i "spuchniety". Dotyczy jedynie ściany z oknami.
10. Zdemontować istniejące kraty w otworach okiennych zabezpieczających przed włamaniem
11. Należy zdemontować grzejniki wewnętrzne oraz rury instalacji C.O.
12. Skucie tynków na kominach.
13. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej

Przystosowanie obiektu do warunków ppoż. jest poza zakresem opracowania. Przyjęto jedynie niektóre elementy, które należy przystosować, aby w przypadku dostosowywnia całego obiektu do istniejących warunku ppoż. nie było konieczności ingerowania w izolacje termiczną ścian oraz dachu.
Ze względu na charakter modernizojny obiektu, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wykonawca zobowiązany do wizji lokalnej.
Dokumentację należy ropatrywać łącznie z pozostałymi branżami jak również z opisem technicznym.
Po wykonaniu prac należy wykonać badania kominiarskie. W przypadku stwierdzenia niedrożności, dany kanał kominowy należy udrożnić.
Wykonawca przed zabudowaniem jakiekolgolwiek materiału, zobowiązany jest do przedstawienia karty materiałowej Inspektori Nadzoru celem akceptacji

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI"
GAWŁOWSKI PIOTR
UL. BIAŁA 7
42-200 CZĘSTOCHOWA

FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, UL. JASNOGORSKA 8, 42-202 CZĘSTOCHOWA

Rys. nr 4	RZUT I PIĘTRA - INWENTARYZACJA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES OBIEKTU:	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-200 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	DATA: MARZEC 2021R.

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	.....	MARZEC 2021R.	
INŻ. WOJCIECH SOBOTA	.....	MARZEC 2021R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	MARZEC 2021R.	
.....	.....	.....	.....