

Chorzów, 2011-09-09

**Częstochowskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp.z o. o.**
Sz. P. Robert Kalinowski
Prezes Zarządu
Sobuczyna, Ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa


Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące interpretacji danych dostarczanych przez nasz system informujemy.

We wrześniu 2010 roku miała miejsce wymiana przepływomierza wraz z odgazowywaczem. Była ona spowodowana podejrzeniem iż układ pomiarowy zawyża zużycie paliwa. 16 listopada 2010 miała miejsce weryfikacja pracy przepływomierza która potwierdziła jego poprawne działanie.

Od tego czasu do chwili obecnej nie miały miejsca żadne prace serwisowe związane z pracą przepływomierza.

Wykresy prezentujące duże zużycia paliwa przestały się pojawiać na wykresach od dnia 2011-06-09 kiedy to jak wynika z Państwa informacji zostały zaplombowane wszystkie dojeżdża do układu paliwowego monitorowanej maszyny.



Po analizie danych z dużą dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, że nie całe paliwo rejestrowane jako zużywane było faktycznie konsumowane przez silnik. Z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobnie za torem pomiarowym był zamontowany trójnik.

Z poważaniem

Adam Nocuń
Kierownik Działu Wdrożeń