

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 15
42-200 Częstochowa

OPINIA

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), po przeprowadzeniu w dniu 08.10.2012r. czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 27.09.2012r., dotyczącym wydania opinii w zakresie zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa pożarowego.

stwierdzam

że w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, zapewnione zostały wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, za wyjątkiem:

- braku zapewnienia zasięg hydrantów wewnętrznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w poziomie na poszczególnych kondygnacjach budynku, w sposób zapewniający ochronę całej powierzchni kondygnacji budynku, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego i efektywnego rzutu prądu gaśniczego, co jest wymagane przepisem § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- braku zapewnienia minimalnej wydajności poboru wody oraz ciśnienia dla hydrantów 52 instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, co stanowi naruszenie przepisu § 22 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- braku poddania węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, co jest wymagane przepisem § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- braku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku, co jest wymagane przepisem § 17 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- braku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinie w zakresie spełnienia przez placówkę wsparcia dziennego wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym w dniu 08.10.2012r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Na podstawie powyższych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, że w w/w budynku, zapewnione zostały wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, za wyjątkiem: braku zasięgu hydrantów wewnętrznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w poziomie na poszczególnych kondygnacjach budynku; braku

zapewnienia minimalnej wydajności poboru wody oraz ciśnienia dla hydrantów 52 instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; braku poddania węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze; braku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku oraz braku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Usunięcie stwierdzonych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych nieprawidłowości nakazano w drodze decyzji administracyjnej nr 435/2012 (nr syg. MOK.0231.435.MZ.2012) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Po wyeliminowaniu stwierdzonych wyżej nieprawidłowości w budynku zapewnione zostaną wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ODDZIAŁ OKRĘGOWY
ul. Nowowiejskiego 15
42-200 Częstochowa, tel. 34 324 47 50
NIP: 573 26 41 586

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bpba
Barbara Bąba

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
st. brgg. mgr inż. *Janusz Hilner*

Otrzymują:

Adresat

2. aa

2 egz.

MR/MR