

Schody terenowe "1" - Sytuacja 1:100



Schody terenowe "2" - Sytuacja 1:100



przykład zabudowy odwodnienia liniowego 1:20



PRZEKRÓJ 1 - 1 (2 - 2) 1:25

Posadowienie krawężnika na ławie betonowej 1:20

TIM ARCHITEKCI S.C
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz
ul. Nadrzeczna 56/6, 42-202 Częstochowa
tel. 607 047 198, 668 482 532

Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa		
Inwestycja	Zagospodarowanie tereniu i modernizacja istniejącego placu zabaw przy budynku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Częstochowa, ul. Jasnogórska 34 - dz. nr ewid. 32/3 i 33/3 obręb 107 - Remont istniejących nawierzchni		
Branża	DROGI		
Treść rysunku	SCHODY TERENOWE "1" i "2" - RZUTY, PRZEKROJE		
Projektant	inż. Ryszard Sidorowicz		Upr. SLK/0096/PWOK/03
Opracował	Waldemar Czekała		
Data: 07.2021	Skala: 1:100/20		Rys. nr 4/1