



IZ.271.3.2022

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy ul. Sportowej 34A do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Informuję, że wpłynęło następujące pytanie dot. ww. postępowania:

Pytanie 1:

W zestawieniu stolarki drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, to drzwi płcinowe pełne, okleina drewnopodobno ale według przedmiaru wynika że aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Drzwi od D-1 do D-8 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót nie zawiera opisu z jakiego materiału wykonane są drzwi, tylko ogólny zapis wraz z symbolem drzwi zgodnie z dokumentacją projektową.

Projektowana wewnętrzna stolarka powinna posiadać wygląd jak najbardziej zbliżony do istniejącej stolarki w obiekcie – drzwi płytowe w okleinie drewnopodobnej (odcień zbliżony do: buk piaszkowy), przy czym przed zamówieniem dokładny odcień stolarki i innych elementów wykończenia wnętrza powinien być uzgodniony z Inwestorem.

Jako stolarkę „aluminiową” lub równoważną należy traktować systemy ścianki szklanej EI na klatce schodowej oznaczone jako D9 oraz D10.

Wszystkie drzwi powinny mieć odporność ogniową oraz być wyposażenie zgodne z wytycznymi określonymi w dokumentacji projektowej.

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

E.B.

