



- wapień – kategoria 7 – skały trudno urabialne – nie nawiercone ale mogące się pojawić w poziomie posadowienia.

Odwodnienie terenu parkingu

W podłożu projektowanego remontu parkingu zalegają głównie utwory słaboprzepuszczalne (gliny). Będą one stwarzać barierę dla wód opadowych i sprawią, że woda zatrzymywana będzie na powierzchni parkingu, co znacząco wpłynie na walory funkcjonalne a także trwałość obiektu. Ponad to obecność tego rodzaju gruntów uniemożliwia rozłączenie wód opadowych w gruncie.