



**Punkty rozbioru gazu**

- KG - 5 Kurek główny DN100 - na zasileniu odprężarek i hali zimnego końca - wanna W2
- KG - 4 Kurek główny DN50 - na zasileniu pieca do foliowania - wanna W2
- KG - 3 Kurek główny DN40 - na zasileniu promienników zestawiami - wanna W2
- KG - 2 Kurek główny DN100 - na zasileniu suszarni piasku - wanna W2
- KG - 1 Kurek główny DN100 - na zasileniu wanny - wanna W2
- SR - 3 Stacja redukcyjna II" DN50 na zasileniu odprężarek - wanna W2
- SP - 3 Stacja pomiarowa DN100 na zasileniu hali automatów - wanna W1
- SP - 2 Stacja pomiarowa DN150; DN100 na zasileniu dekoratorni - wanna W1
- SP - 1 Stacja pomiarowa DN125; DN100 na zasileniu wanny - wanna W1
- SRP - 6 Stacja redukcyjno-pomiarowa do zasilania kotłowni magazynu z halą dekoracji
- SRP - 5 Stacja redukcyjno-pomiarowa do zasilania kotłowni stacji redukcyjnej SR-1
- SRP - 4 Stacja redukcyjno-pomiarowa II" DN 50 na zasileniu kurków głównych KG-4 i KG-5 - wanna W2
- SRP - 3 Stacja redukcyjno-pomiarowa II" DN100 i DN80 na zasileniu dekoracji
- SRP - 2 Stacja redukcyjno-pomiarowa II" DN65 i DN40 na zasileniu pomieszczeń socjalnych, laboratorium i odprężarek - wanna W1
- SRP - 1 Stacja redukcyjno-pomiarowa II" DN50 na zasileniu suszarni piasku - wanna W1

**LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU**

- H1; -H2; -H3; -H4; -H5; -H6; -H8; -H9; -H10 ; -H11; H15; -H25 ŹRÓDŁA ZLOKALIZOWANE W PIWNICY
- H12; H13- WENTYLATOR CHŁODZENIA WANNY (DOBUDÓWKA HALI WANNOWEJ)
- H14; - WENTYLATOR OPALANIA WANNY (ZA KOMORAMI REGENERACYJNYMI)
- H 16 - WENTYLATOR DO CHŁODZENIA PRZEPLYWÓW(POZIOM HALI)
- H17 WENTYLATOR DO CHŁODZENIA ZASILACZA ID
- H18 WENTYLATOR CHŁODZENIA MIESZADEŁ KOLOROWANIA
- H19 - WENTYLATOR DO CHŁODZENIA ZASILACZA IE
- H20; H21; -H22; -H23 - AUTOMATY
- H24 - PRZENOŚNIKI TAŚMOWE -ZIMNY KONIEC W BUDYNKU PRODUKCYJNYM
- H26- H33 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
- H34; H35 - CHŁODNIE WENTYLATOROWE-
- H36; H38; H39 -ZESTAWIARNIA W1
- H 37 - SUWNIKA ( SKŁADOWISKO PIASKU )
- H 40 - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ( POMIESZCZENIE POD FILTREM ELEKTROSTATYCZNYM)

- H23
- H22
- H4-6
- H25
- H24
- H33
- H1-3
- H16
- H20
- H21
- H15
- H38
- H12-13
- H39
- H36
- H35
- H37
- H40

- H18-19
- H17
- H9-11
- H7-9
- H31
- H32
- H28
- H26
- H34
- H27
- H29
- H30
- H14