

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Oddział Okręgowy w Częstochowie  
ul. Nowowiejskiego 15  
42-200 Częstochowa**

### OPINIA

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r, poz. 332 z późn. zm.) po przeprowadzeniu w dniu 24.06.2015r. czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 15.06.2015r., dotyczącym wydania opinii w zakresie zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa pożarowego,

**stwierdzam**

**że w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, nie zostały zapewnione wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, ze względu na brak zapewnienia minimalnej wydajności poboru wody oraz ciśnienia dla hydrantów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.**

### UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinie w zakresie spełnienia przez placówkę wsparcia dziennego wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W związku z powyższym w dniu 24.06.2015r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie przy ul. Ludowej 58, w którym zlokalizowane zostały pomieszczenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Na podstawie powyższych czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że w budynku szkoły nie zostały zapewnione wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, ze względu na brak zapewnienia minimalnej wydajności poboru wody oraz ciśnienia dla hydrantów instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Zgodnie z przepisem § 22 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantów 25 - 1 dm<sup>3</sup>/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa.

W związku z powyższym w dniu 30.06.2015r., wydane zostało upomnienie wzywające zobowiązanego do dobrowolnego wykonania przedmiotowego obowiązku.

Po wyeliminowaniu stwierdzonej wyżej nieprawidłowości w budynku zapewnione zostaną wymagane warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

st. bryg. mgr Sławomir Olbryś

Otrzymują:

Adresat  
2. aa

2 egz.

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
ODDZIAŁ OKRĘGOWY  
ul. Nowowiejskiego 15  
42-200 Częstochowa, tel. 34 324 47 50  
NIP: 573 26 41 586**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Bąba*  
**Barbara Bąba**