



jaśnienia:

- nr otworu geotechnicznego
- Otwór geotechniczny
- rzędna terenu [m n.p.m.]
- zwierciadła wody nie nawiercono
- Linia przekroju geotechnicznego

248,34
[-]



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82			
Opinia geotechniczna dla remontu parkingu na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Rozdolnej 5 w Częstochowie			
Opracował:	mgr Katarzyna Kowalik	sierpień, 2019 r.	<i>Kowalik</i>
Sprawdził:	mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	sierpień, 2019 r.	<i>Hermańska-Nikiel</i>
SKALA	Mapa dokumentacyjna		Zał. nr
1:500			2