


A — A'



Ustalony poziom wody w m n.p.m.	-	-
Nawiercony poziom wody w m n.p.m.	-	-
Głębokość otworu w m	3,0	3,0
Odległość między otworami w m	32	-
Data wiercenia	12.01.2018 r.	12.01.2018 r.

OBJAŚNIENIA

1 - numer otworu
267,3 - rzędna terenu w m n.p.m.
 0,3- głębokość zalegania gruntów w m p.p.t.

Symbol i nazwa gruntu:

	- nawierzchnia bitumiczna (asfalt)
	- podbudowa (tłuczeń)
	- nasyp niebudowlany (H - humus, G - glina, K - kamienie, gr - gruz budowlany)
	- glina (z okruchami wapienia)
	- zwietrzelina gliniasta wapienia
	- skała miękka (wapień)

CZWARTORZĘD,
TRZECIORZĘD

JURA
górna

Stan gruntu:

grunty spoiste:

● - grunt plastyczny

4/4 - ilość wałeczkowań

$I_L = 0,45$ - stopień plastyczności

grunty skaliste:

Bs - skała bardzo spękana

--- granice warstw geotechnicznych
 I - numer warstwy

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE <small>42-200 Częstochowa, Aleja Wolności 77/79 tel.: 34 324 19 47, fax: 34 324 19 48</small>		
Opracował: mgr S. Dominiak 01.2018 r. <small>data podpis</small>	OPINIA GEOTECHNICZNA O WARUNKACH PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla boiska sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ulicy Łukasieńskiego 70/74 w Częstochowie	
SKALA 1: 500 poz. 100 pion.	Przekrój geotechniczny A - A'	Zał. nr 3