





OBJAŚNIENIA

1 - numer otworu
257,0 - rzędna terenu w m n.p.m.
 0,5- głębokość zalegania gruntów w m p.p.t.

symbol i nazwa gruntu

 - nawierzchnia bitumiczna (asfalt)
 - nasyp niebudowlany
 (H - humus, P - piasek, G - glina, K - kamienie, ż - żużel)

CZWARTORZĘD plejstocen

 - pospółka gliniasta
 - piasek średni

// - przewarstwienia: Po - pospółka

— — — — - granice warstw geotechnicznych

I - numer warstwy

stan gruntu

grunty niespoiste:

⊙ - grunt średnio zagęszczony

$I_D = 0,55$ - stopień zagęszczenia

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE <small>42-200 Częstochowa, Aleja Wolności 77/79 tel.: 34 324 19 47, fax: 34 324 19 48</small>			
Opracował: mgr S. Dominiak 01.2018 r. <small>data podpis</small>		OPINIA GEOTECHNICZNA O WARUNKACH PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla boiska sportowego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowowiejskiego 18 w Częstochowie	
SKALA 1: 250 poz. 100 pion.	Przekrój geotechniczny A - A'		Zał. nr 3